




TAGLIANDI DI MANUTENZIONE

VERIFICA PERIODICA (Secondo le scadenze riportate nel programma di manutenzione)

1° TAGLIANDO	2° TAGLIANDO	3° TAGLIANDO
Data ispezione: 13/05/19	Data ispezione: 26/05/20	Data ispezione: 01/06/21
km: 14530	km: 24882	km: 37850
Documento fiscale n.	Documento fiscale n.	Documento fiscale n.
Timbro del Riparatore Autorizzato  <p>AUTOTORINO S.p.A. Viale Belforte, 2 21100 VARESE C.F. e P. IVA 10024610155</p>	Timbro del Riparatore Autorizzato  <p>F.LLI LONGHI S.R.L. HYUNDAI SERVICE HYUNDAI 0332.650.256</p>	Timbro del Riparatore Autorizzato  <p>F.LLI LONGHI S.R.L. HYUNDAI SERVICE HYUNDAI 0332.650.256</p>
Prossima verifica entro: Data 13/05/20 km: (Considerando la condizione raggiunta prima) 30000	Prossima verifica entro: Data 05/2021 km: (Considerando la condizione raggiunta prima)	Prossima verifica entro: Data 06/2021 km: (Considerando la condizione raggiunta prima)

TAGLIANDI DI MANUTENZIONE

VERIFICA PERIODICA (Secondo le scadenze riportate nel programma di manutenzione)

4° TAGLIANDO	5° TAGLIANDO	6° TAGLIANDO
Data ispezione: 21/03/2022	Data ispezione: 03/10/2022	Data ispezione: 21/07/2023
km: 52862	km: 68360	km: 83030
Documento fiscale n.	Documento fiscale n.	Documento fiscale n.
Timbro del Riparatore Autorizzato NEDOfficina s.n.c. di Costa Andrea & C.	Timbro del Riparatore Autorizzato NEDOfficina s.n.c. di Costa Andrea & C.	Timbro del Riparatore Autorizzato NEDOfficina s.n.c. di Costa Andrea & C.
Prossima verifica entro: Data 03/2023 km: (Considerando la condizione raggiunta prima)	Prossima verifica entro: Data 10/2023 km: (Considerando la condizione raggiunta prima)	Prossima verifica entro: Data 21/07/2024 km: (Considerando la condizione raggiunta prima)