


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας			
Αρ. Πλαισίου	582241		
Μάρκα	CITROEN		
Περιγραφή Οχήματος	C3		
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	BAMENO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9		V			
10					
11					
12					
13					V
14		V			
15					
16					
17					
18					
19					V
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διαμετρός	Εποχικό Ελαστικό	1	ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ
Εμπρός Αριστερά	4,55	ΠΑΤΑΔΟΟΙ	185/65	15	V		
Εμπρός Δεξιά	4,55	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	4,55	V	V	V	V		
Πίσω Δεξιά	V	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	V	KIT EPISK	V	V	V		