


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

|                           |           |  |  |
|---------------------------|-----------|--|--|
| <b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>    |           |  |  |
| <b>Αρ. Πλαισίου</b>       | 607961    |  |  |
| <b>Μάρκα</b>              | DACIA     |  |  |
| <b>Περιγραφή Οχήματος</b> | DASTER    |  |  |
| <b>Χρώμα</b>              | ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ |  |  |



| α/α | Σημάδι<br>α από<br>πέτρες | Αμυχή | Βαθο<br>ύλωμ<br>α | Σπάσιμο | ΒΑΜΕΝΟ |
|-----|---------------------------|-------|-------------------|---------|--------|
| 1   |                           |       |                   |         |        |
| 2   |                           |       |                   |         |        |
| 3   |                           |       |                   |         |        |
| 4   |                           |       |                   |         |        |
| 5   |                           |       |                   |         |        |
| 6   |                           |       |                   |         |        |
| 7   |                           |       |                   |         |        |
| 8   |                           | V     |                   |         |        |
| 9   |                           |       |                   |         |        |
| 10  |                           | V     |                   |         |        |
| 11  |                           | V     | V                 |         |        |
| 12  |                           |       |                   |         | V      |
| 13  |                           |       |                   |         |        |
| 14  |                           |       |                   |         |        |
| 15  |                           |       |                   |         |        |
| 16  |                           |       |                   |         |        |
| 17  |                           |       |                   |         |        |
| 18  |                           |       |                   |         |        |
| 19  |                           |       |                   |         | V      |
| 20  |                           |       |                   |         |        |
| 21  |                           |       |                   |         |        |
| 22  |                           |       |                   |         |        |
| 23  |                           |       |                   |         |        |
| 24  |                           |       |                   |         |        |
| 25  |                           |       |                   |         |        |
| 26  |                           |       |                   |         |        |
| 27  |                           |       |                   |         |        |

|                 |       |               |         |               |                     | <b>Ελεγκτές</b> |                      |
|-----------------|-------|---------------|---------|---------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| Θέση            | Πέλμα | Κατασκευαστής | Μέγεθος | Διαμέτ<br>ρος | Εποχικό<br>Ελαστικό | <b>1</b>        | <b>ΠΑΤΣΙΑΓΚΟΥΡΑΣ</b> |
| Εμπρός Αριστερά | 4,55  | FIRESTONE     | 215/60  | 17            | V                   |                 |                      |
| Εμπρός Δεξιά    | 4,55  | V             | V       | V             | V                   |                 |                      |
| Πίσω Αριστερά   | 4,55  | V             | V       | V             | V                   | <b>2</b>        |                      |
| Πίσω Δεξιά      | V     | V             | V       | V             | V                   |                 |                      |
| Ρεζέρβα         | V     | KIT EPISK     | V       | V             | V                   |                 |                      |