

3. **ΚΤΕΟ CAR ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**  
 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
 ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Π.Ε.  
 3. Υποκ/μα: Λαρίσης 243, Βόλος  
 Κεντρ.: 5ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαρίσας - Βόλου, Λάρισα  
 Α.Φ.Μ. 999151080 - Β' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  
**24210.33333** www.KTEOCAR.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
**ΟΡΕΛ / VAUXHALL**

22. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
**BOY2995**

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
**ASTRA**

11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΤΙΣΙΟΥ (VIN)  
**W0NBE6EE3KG316509**

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
**ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ**

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) **91418** ΚΑΥΣΙΜΟ **ΚΑΥΣΙΜΟ**  
**ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ**  
**ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Η ΥΑ Φ2/32396/3516/2004**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
------------------	-------------------

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)  
**Επιτυχής**

Περιοδικός ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
**24/05/2025 / 14:04:17**

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
**24/05/2027**

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	Κ (m <sup>l</sup> )		
	Ρελαντί	--	--		<b>0.11</b>	
Υψηλές Στροφές	--	--	--			
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1 <b>08.55</b>	Άξονας 2 <b>03.26</b>	Άξονας 3	Άξονας 4	
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
		Συνολική <b>58.15</b>	Οπισθ. τροχού	<b>17.23</b>		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάση	db (A)		rpm		
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Άξονας 1	<b>-1</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>05.08</b>	
	Άξονας 2		<b>58</b>	<b>65</b>	<b>10.77</b>	

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ
---------------------------

9. Σημειώσεις (REMARKS)

10. Σημειώσεις (REMARKS)

6. ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Τ.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων

**1970221396 20/05/2023 63025**

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
----------------------

1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης