

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

 ΚΩΔΙΚΟΣ
 140

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
 0250718


3. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑ 4, ΤΚ:85100

ΙΚΤΕΟ ΑΘΑΛΕΙΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.

9. ΙΚΤΕΟ ΑΘΑΛΕΙΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.

ΤΗΛ: 2241967677

Email: kteo.odos@otenet.gr

ΑΦΜ: 999411413

ΔΟΥ: ΔΟΥ ΠΑΔΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
HYUNDAIΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
I30, I30N5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΑΡΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
418632. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
XZA42521. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
TMAH351CANJ179670
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣBENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
03/02/2026 13:258. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
03/02/2028

ΡΥΘΜΟΙ

ΠΕΔΗΣΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)
Ρελαντι	0.01	2	***	***
Υψηλές Στροφές	0	2	1.021	
Μονόπλευρη	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
	3.846	4.865		
	Πεδίο πορείας		Πεδίο στάθμησης	
	Συνολική	Οπισθ. τροχού	25.35	
Απόδοση (%)	70.61			
	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)	*** rpm
	Σύνολο	Απορροφητές ζευδαριών		
	(m.km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
Αξονας 1	2.7	77	76	1.299
Αξονας 2		78	77	1.282

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. ΧΩΣΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ