

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

 ΚΩΔ ΚΤΕΟ
145

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
0297646

EUROKTEO

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 6592 MITSUBISHI

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 GR NKZ5984

 3. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΡ/ΧΙΟ 93B - Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ
 Τ.Κ. 564 29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 087 MITSUBISHI ASX

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
 JMBXNGA1WКУ024918

9. ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΣΗ Ι.ΚΤΕΟ Α.Ε.

 ΤΗΛ.: 2310 683.040, 2310 683.850
 Α.Φ.Μ. 999720163 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 38851505000 e-mail: info@eurokteo.com

 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Περιοδικός (Εμπρόθεσμος)

 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 19.08.2025 / 9:37:20 πμ

 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
 19.08.2027

 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 145 1450254150 / 24.08.2023

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
 88084

 ΚΑΥΣΙΜΟ
 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)	
	Ρελαντί	0,01	16		----
Υψηλές Στροφές	0,01	15	1,013		
ΠΙΕΔΗΣΗ	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4	
	Μονόπλευρο	4,93	7,27	----	----
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
Συνολική		Οπισθ. τροχού			
	73,30	----	32,53		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)		rpm
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	1,90	83	79	4,82
Άξονας 2	----	68	64	5,88	

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

 Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

 10^ο ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 19/08/2026

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή: 19.08.2025

Ημερ. εκτύπωσης / επανέκτυπωση

X 0399687

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ

1450254150 24.08.23 59953

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης