

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

 ΚΩΔ ΚΤΕΟ
140

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
0233135


3. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΤΚ:85100
 ΙΚΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.
 9. ΙΚΤΕΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.
 ΤΗΛ: 2241067677
 Email: kteorodos@otenet.gr
 ΑΦΜ: 999461413
 ΔΟΥ: ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
HYUNDAI

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΥΤΧ1967

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
I20

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
NLHBN51HAMZ013203

 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
52530

 ΚΑΥΣΙΜΟ
**BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

Αρχικός Εμπροσθεσμός

 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
16/12/2024 11:53

 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
16/12/2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)
	Ρελαντί	0	3	***
Υψηλές Στροφές	0	3	1.016	
ΠΕΔΗΣΗ	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
	Μονόπλευρο	4.695	9.211	
	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
	Απόδοση (%)	62.96	Συνολική	Οπισθ. τροχού
Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)	*** rpm	
Σύγκλιση / Απόκλιση		Αποσβεστήρες κραδασμών		
(m/km)		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
Αξονας 1	0.1	73	69	5.479
Αξονας 2		57	60	5

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10. ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
 ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Υπογραφή:

 Ημερ. επίπτωσης / επανεπίπτωσης: **16/12/2024**
AU 2249961

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης