

GR	ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE	ΚΩΔ ΚΤΕΟ 342	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 0034681					
 3. 2ο χλμ. ΣΕΡΡΩΝ - ΝΙΓΡΙΤΑΣ 9. ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Φ.Μ.: 800797870 - Δ.Ο.Υ.: ΣΕΡΡΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 141239652000 Τηλ.: 23210 85900 & 85901 - Fax: 23210 85902 e-mail: ikteoserron@gmail.com		ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ PEUGEOT ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 208 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΧ9569 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) VR3URHMHDL5011697 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) 55976 ΚΑΥΣΙΜΟ BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ - ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ						
7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)		ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ						
Επιτυχής ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 26/07/2024 15:15:09 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) 26/07/2026 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)		
		Ρελαντί	0	0		--		
		Υψηλές Στροφές	0.01	0	1.024			
		ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1 01.72	Αξονας 2 13.63	Αξονας 3	Αξονας 4	
			Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
				Συνολική	Οπισθ. τροχού			
					73.02		20.18	
		ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	db(A)		rpm		
				Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
				m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
Αξονας 1	0		58	52	0.34			
Αξονας 2			58	67	3.43			
		ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ						
		6. Αριθμός Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων						
ΠΡΟΣΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ								
ΤΑ Έλ μου Υπ Ημε 26/07/2024 ΙΚΣ 0034871		1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη) 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης						