

GR	ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE	ΚΩΔ ΚΤΕΟ 104	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 0225935
----	--	-----------------	----------------------------



3. 1ο ΧΙΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΤΚ: 50200
Ε.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ-Π.ΚΟΛΚΑΣ Ε.Π.Ε.
9. Ε.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ - Π.ΚΟΛΚΑΣ
ΤΗΛ: 2463055720
Email: info@ikteo-ptolemaidas.gr
ΑΦΜ: 099885474
ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

SEAT
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

KZK2100
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

TOLEDO
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

VSSZZZ1MZ1B041638
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

182479

BENZ. ΑΜΟΛ. ΚΑΤΑΛ. / ΥΓΡ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
06/03/2025 15:15
8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
06/03/2027
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΡΥΠΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)
	Ρελαντί	0.24	100	***	***
	Υψηλές Στροφές	0.24	100	1.022	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
		1.992	4.167		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	19	
		56.28			
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)		*** rpm
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	-0.9	91	88	3.297
	Αξονας 2		81	78	3.704

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6. Δ. 2.1.3.g. Κατάσταση ράβδων συνδέσεων συστήματος διεύθυνσης: Κατεστραμ ή φθαρμένο κάλυμ προστασίας από σκόνη					
Δ. 12101 Κινητήρας: απώλεια λαδιού, μη συνεχής διαρροή					
Αρ. Δ.Τ.Ε.	Ημερομηνία	Ενδ.Χλμ.	Αρ. Δ.Τ.Ε.	Ημερομηνία	Ενδ.Χλμ.
1040043859	15/02/2005	31155	1040526639	16/02/2007	52637
1040048041	18/02/2009	68777	1040070180	14/02/2011	84154
1040091642	15/02/2013	98887	1040114550	19/02/2015	109555
1040136020	22/02/2017	122297	1040157335	27/02/2019	134733
1040178595	01/03/2021	150094	1040202245	02/03/2023	167835

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επιβλαβής)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης