

GR	ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE	ΚΩΔ ΚΤΕΟ 142	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 1346817					
 3. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 9 & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΤΚ: 15344 ΚΤΕΟHellas A.E. 9. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ: 2102444444 ΦΑΞ: ΑΦΜ: 800642730 ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ		ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ PEUGEOT ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 208 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΦΕΚ<8, IX 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ (km) 55383 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΕΚ9410 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (VIN) VR3UBVHTKM5832309 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ		ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ						
7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT) Δευτερεύουσες Ελλείψεις ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 07/05/2025 15:50 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) 07/05/2027 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ		ΡΥΠΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)	
			Ρελαντί	***	***	***	0	
		ΠΕΔΗΣΗ	Υψηλές Στροφές	***	***	***		
			Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4	
				3.333	1.282			
			Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
				Συνολική	Οπισθ. τροχού			
				61.94		24.316		
		ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)		rpm	
					***		***	
Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών							
(m/km)	Αριστερά (%)		Δεξιά (%)	Διαφορά (%)				
Άξονας 1	-6.1		87	85	2.299			
Άξονας 2		69	68	1.449				
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ						
10. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ		6. Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ Δ 2.4.1 Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ. αξ. 1 δεν ανταποκρίν στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις						
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ		1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη) 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης						