

Inspektion i forbindelse med hyundai's
5 års lakgaranti / 12 års garanti mod
indefra kommende gennemtæring

Kontrol ved 4. års inspektion

12.08.21 54.628

Inspektion foretaget efter fabrikkens forskrifter:

☒ JA


Udbedring nødvendig:

☐ NEJ

☐ JA*)

*) defekt(er) noteres under bemærkninger.

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO



Reparationer er foretaget efter fabrikkens forskrifter:

☐ NEJ

☐ JA

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO

Bemærkninger i forbindelse med hyundai's
5 års lakgaranti / 12 års garanti mod
indefra kommende gennemtæring



Inspektion i forbindelse med hyundai's
5 års lakgaranti / 12 års garanti mod
indefra kommende gennemtæring


Kontrol ved 5. års inspektion 27.06.22

Inspektion foretaget efter fabrikkens forskrifter: ☒ JA

Udbedring nødvendig: 70093 ☐ NEJ ☐ JA*)

*) defekt(er) noteres under bemærkninger.

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO



Reparationer er foretaget efter fabrikkens forskrifter: ☐ NEJ ☐ JA

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO

Bemærkninger i forbindelse med hyundai's
5 års lakgaranti / 12 års garanti mod
indefra kommende gennemtæring

Multiple horizontal lines for handwritten notes.

Inspektion i forbindelse med hyundai's
12 års garanti mod indefra kommende
gennemtæring

Kontrol ved 6. års inspektion

18423

Inspektion foretaget efter fabrikkens forskrifter:

☒ JA

Udbedring nødvendig:


86699

☐ NEJ

☒ JA*)

*) defekt(er) noteres under bemærkninger.

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO



Reparationer er foretaget efter fabrikkens forskrifter: ☐ NEJ ☐ JA

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO

Empty box for Hyundai service stamp, signature, and date.

Bemærkninger i forbindelse med hyundai's
12 års garanti mod indefra kommende
gennemtæring

Multiple horizontal lines for notes.

**Inspektion i forbindelse med hyundai's
12 års garanti mod indefra kommende
gennemtæring**

Kontrol ved 7. års inspektion

Inspektion foretaget efter fabrikkens forskrifter:

☒ JA


Udbedring nødvendig:

97459

☐ NEJ ☐ JA*)

*) defekt(er) noteres under bemærkninger.

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO



Reparationer er foretaget efter fabrikkens forskrifter:

☒ NEJ ☐ JA

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO

Bemærkninger i forbindelse med hyundai's 12 års garanti mod indefra kommende gennemtæring

- 21 -

KATAKIS

Inspektion i forbindelse med hyundai's
12 års garanti mod indefra kommende
gennemtæring

Kontrol ved 8. års inspektion

08/07/25

Inspektion foretaget efter fabrikkens forskrifter:

☒ JA

Udbedring nødvendig:

106814 km

☒


NEJ

☐

JA*)

*) defekt(er) noteres under bemærkninger.

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO



Reparationer er foretaget efter fabrikkens forskrifter:

☐

NEJ

☐

JA

HYUNDAI SERVICESTEMPEL, SIGNATUR OG DATO

Bemærkninger i forbindelse med hyundai's
12 års garanti mod indefra kommende
gennemtæring