

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VF18A800963646073

Datum: <u>13.5.10</u> Km-Stand: <u>7953</u>		Rechnungs-Nr.: _____	Kommentare/Werkmarke
Art der Arbeit: Wartung ☒ Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Stempel  RENAULT Passion for life   Autohaus Leidinger Ges.m.b.H. & Co KG Bundesstraße 14 6714 NÜTZERS Tel.: 05502-65734 www.leidinger.at	
Datum: <u>11.3.11</u> Km-Stand: <u>20132</u>		Rechnungs-Nr.: <u>210831-01</u>	Kommentare/Werkmarke
Art der Arbeit: Wartung <u>Pollenfilter</u> ☒ Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Stempel   Auto Nadler GmbH & Co. KG Hauptstr. 27 a 86922 Eresing Tel. 08193-93060 E-Mail: info@auto-nadler.de	
Datum: <u>24.2.22</u> Km-Stand: <u>33605</u>		Rechnungs-Nr.: _____	Kommentare/Werkmarke
Art der Arbeit: Wartung <u>Brandl</u> ☒ Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Stempel   Auto Nadler GmbH & Co. KG Am Mittelfeld 2 86922 Eresing Tel. 08193-93060 E-Mail: info@auto-nadler.de	

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN: VF1R9800963646073

Datum: 09.02.23 Km-Stand: 416383		Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarken
Art der Arbeit: Wartung ☒ ☐ Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Stempel Auto Nadler GmbH & Co. KG Am Mittelfeld 2 86922 Eresing Tel. 08193-93060 E-Mail: info@auto-nadler.de 	Pollenfilter Luftfilter Diesel Filter
Datum: 16.10.23 Km-Stand: 94365		Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarken
Art der Arbeit: Wartung ☒ ☐ Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Stempel 54365 EUROMASTER GmbH Ludwig-Thoma-Str. 14 • 85718 Unterschleißheim Telefon 089/3109411 • Fax 089/3109412 info@euromaster.com	
Datum: Km-Stand:		Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarken
Art der Arbeit: Wartung ☐ ☐ Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Stempel	