


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	XEM 3514		
Αρ. Πλαισίου			
Μάρκα	HYUNDAI		
Περιγραφή Οχήματος	KONA		
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	BAMENO
1					V
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					V
20					
21					V
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διαμέτ ρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ
Εμπρός Αριστερά	4,55	FIRESTONE	205/55	17	V		
Εμπρός Δεξιά	4,55	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	4,55	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	V	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	V	KIT EPISK	V	V	V		