

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

104

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0233069


**3. ΟΔ. ΚΙΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΤΚ:**  
 50200

Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ-Π. ΚΟΛΚΑΣ Ε.Π.Ε.

**9. Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ - Π. ΚΟΛΚΑΣ**

ΤΗΛ: 2463055720

Email: info@ikteo-ptolemaidas.gr

ΑΦΜ: 099885474

ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

CITROEN

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

C3

**5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ****4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)**

159900

**2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**

KTZ2669

**1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)**

VF7SC8RH4DW604915

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

**7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)**
 Επιτυχής  
 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
**3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

12/09/2025 08:53

**8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)**

12/09/2027

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΡΥΘΜΟΙ

ΠΕΔΗΣΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> ) *
Ρελαντί	***	***	***	0
Υψηλές Στροφές	***	***	***	
Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
	9.266	5.263		
Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
	Συνολική	Οπισθ. τροχού	22.934	
	67.5			
Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
	(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
Αξονας 1	-1.1	72	68	5.556
Αξονας 2		58	54	6.897

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

## ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Αρ.	Α.Τ.Ε.	Ημερομηνία	Ενδ. Χλμ.	Αρ.	Α.Τ.Ε.	Ημερομηνία	Ενδ. Χλμ.
43232		23/09/2017	62978	1040164318		24/09/2018	92444
86518		22/09/2021	115169	1040209808		14/09/2021	138709

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

## ΠΡΟΣΚΟΛΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Α: Δείκτης/όσωση, Σ: Σοβαρή, Ε: Εκπαιδύνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης