

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

259

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0228647



9. ΚΤΕΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΤΕ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΙΚΤΕΟ3. ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου,
Συμβολή οδών Δ & Π 71601, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 380005 - Fax: 2810 380665

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

XCeed

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

57145

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

XEN9424

1. ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

U5YH5F15GNL094266

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρχικός Εμπροσθεσμός3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
02/04/2026 13:478. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
02/04/2028

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΠΟΙ	ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K(m ⁻¹)
		0.07	113	***	***
Ρελαντί	Υψηλές στροφές	0.1	98	0.993	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		3.754	25.366		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	21.452	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	***	db(A)	***	rpm
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
	m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Άξονας 1	-2.1	75	73	2.667
	Άξονας 2		73	73	0

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ¹ ΚΩΔ.² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

T 230108

¹ Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δυσλειτουργία, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
² ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης