

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤ-Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

157

0362211



3. ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΘ 31530, ΤΚ: 56410

AUTOVISION SAKAR A.E.

9. AUTOVISION SAKAR ΠΟΛΙΧΝΗ

ΤΗΛ: 2310680200

Email: polixni@autovision.gr

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΙΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

HYUNDAI

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

KONA, KAUAI

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΙΑΣΜΕΤΡΙΤΗΣ (km)

84754

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

XEM3514

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

KMHK2813GMU756322
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣBENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
ΕΛΑΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

27/05/2025 14:21

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

27/05/2027

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΡΥΘΙ

ΠΕΔΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)
Ρελαντί	0	17	***	***
Υψηλές Στροφές	0	18	1.02	
Μονόσπινδρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
	1.027	1.818		
Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
	Συνολική		Οπισθ. τροχού	
	62.92		19.265	
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)	rpm
			***	***
	Σύγκλιση / Απόκλιση		Αποβεστήρες κραδασμών	
	(m km)		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)
			Διαφορά (%)	
Άξονας 1	0.5	72	65	9.722
Άξονας 2		59	55	6.78

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

1. Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Α. Δεξιότερο/αριστερά, Σ. Σοβαρή, Ε. Επικίνδυνη)
2. ΚΩΔ. Κωδικός έλλειψης